

### 81, Avenue JF KENNEDY 14360 Trouville-sur-Mer

Rapport nº: 2025-57-DURGET Date: 29/01/2025

### CERTIFICAT DE SUPERFICIE

Loi 96-1107 du 18 décembre 1996 et décret n° 97-532 du 23 mai 1997

N° de dossier : 2025-57-DURGET Date de commande : 29/01/2025

Date de visite : 29/01/2025

### 1 - Désignation du bien à mesurer

Adresse: CHEMIN DE LA PETITE FORET 14130 LE FAULQ

Nature du bien : Maison

Etage: Rez de chaussée

Lot(s): NC

Date de construction : Avant 1948

### 2 - Le propriétaire/bailleur du bien

Nom, prénom : M. DURGET

Adresse: CHEMIN DE LA PETITE FORET

Code Postal: 14130 LE FAULQ

3 - Description du bien mesuré					
Pièce désignation Superficie carrez (e					
Séjour / Cuisine	32.13				
Salle de bains	7.00				
WC	3.12				

4 - Superficie privative totale du lot : 42.25 m²

RCS Lisieux : 880 179 528 Numéro de dossier : O-Dos - Page 1 sur 2

5 – Autres éléments constitutifs du bien non pris en compte				
Pièce désignation Superficie hors carrez (en r				
Mezzanine	35.43			

### 6 - Superficie annexe totale du lot : $35.43\ m^2$

Observation : le règlement de copropriété ne nous ayant pas été soumis, la responsabilité de la société se voit dégagée quant à l'exactitude de la désignation et de la constitution du lot de copropriété ci-dessus défini. Les surfaces annoncées sont donc celles occupées par le demandeur.

Intervenant: LE BRUN Alexandre

Fait à:

Le: 29/01/2025

Patrice MARA) Diagnostic

81, Avenue JA KENNEDY

14360 1400VIJE SUPMer Tales 6 9 02 07 64

Mail patricemaraisdiag@gmail.com

RCS Lisieux : 880 179 528



### 81, Avenue JF KENNEDY 14360 Trouville-sur-Mer

Rapport n°: 2025-57-DURGET Date: 13/02/2025

### RAPPORT DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE D'IMMEUBLE(S) A USAGE D'HABITATION

La présente mission consiste à établir un Etat des Installations électriques à usage domestique conformément à la législation en vigueur :

Article L134-7 et R 134-10 à R134-13 du code de la construction et de l'habitation. Décret n° 2008-384 du 22 avril 2008 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation. Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (Article 3-3). Décret 2016-1105 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les logements en location. Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation. Norme ou spécification technique utilisée : NF C16-600, de juillet 2017.

Nous ne retenons de cette norme que les points n'entrant pas en contradiction avec l'arrêté du 28 septembre 2017, dont notamment les numéros d'article et les libellés d'anomalle (non définis dans l'arrêté), ainsi que les adéquations non précisées dans l'arrêté

N° de dossier : 2025-57-DURGET	Photo générale (le cas échéant)	Date de création : 29/01/2025 Date de visite : 29/01/2025 Limites de validité vente : 28/01/2028
		Limites de validité location : 28/01/2031

### 1 - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances

Localisation du ou des immeubles bâtis

Département : 14130 - Commune : LE FAULQ

Type d'immeuble : Rez de chaussée

Adresse (et lieudit): CHEMIN DE LA PETITE FORET Référence(s) cadastrale(s): Non communiquée(s)

Etage: Rez de chaussée - N° de porte - Numéro fiscal (si connu): Non communiqué

Désignation et situation des lot(s) de (co)propriété : NC - Numéro fiscal (si connu) : Non communiqué

Date ou année de construction: Avant 1948 - Date ou année de l'installation : Plus de quinze ans

Distributeur d'électricité : ENEDIS

Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification

	the earliest of the state of th		
Local		Justification	

### 2 - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre : Nom, prénom : M. DURGET

Adresse: CHEMIN DE LA PETITE FORET 14130 LE FAULQ

Si le client n'est pas le donneur d'ordre :

Nom, prénom : COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DE PARTICULIERS DE ST GERMAIN EN LAYE

Adresse: 22 BOULEVARD DE LA PAIX 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Propriétaire autre (préciser) :

3 – Identification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport



### 81, Avenue JF KENNEDY 14360 Trouville-sur-Mer

Rapport n°: 2025-57-DURGET Date: 13/02/2025

ldentité de l'opérateur :

Nom et prénom : LE BRUN Alexandre

Dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA numéro de certificat de compétence (avec date de délivrance

du et jusqu'au): 21-1460

Nom et raison sociale de l'entreprise : LE BRUN MARAIS DIAGNOSTIC

Adresse de l'entreprise : 81 AVENUE JF KENNEDY 14360 TROUVILLE SUR MER

N° SIRET:

Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ 25 RUE DE L'HIPPODROME 14000 CAEN

N° de police et date de validité :

### 4 - Rappel des limites du champs de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'Installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils Sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V encourant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles. Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement);
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;

inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits ;

### 5 – Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes

Anomalies avérées selon les domaines suivants :  ☐ 1 – Appareil général de commande et de protection et son accessibilité ☐ 2 – Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre. ☐ 3 – Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit. ☑ 4 – La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particuliers des locaux contenar une douche ou une balgnoire. ☑ 5 – Matériels électriques présentent des risques de contacts directs avec des éléments sous tension · Protection mécanique des conducteurs ☐ 6 – Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
Installations particulières : □ P1, P2. Appareil d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou inversement. □ P3. Piscine privée, ou bassin de fontaine
Informations complémentaires : ☑ IC. Socies de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité.



### 81, Avenue JF KENNEDY 14360 Trouville-sur-Mer

Rapport nº: 2025-57-DURGET Date: 13/02/2025

La conclusion fait état de l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes.

### **Anomalies**

☐ L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie

☑ L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).

	Détail des anomalies identifiées et l	installations par	ticulières		
N° article (1)	Libellé et localisation (*) des anomalies	Nº article (2)	Libellé des mesures compensatoires (3) correctement mises en œuvre		
B3.3.6 a2	Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre. Pièces sèches				
B3.3.6 a3	Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas relié à la terre. Points d'éclairages				
B <b>5</b> ,3a	Locaux contenant une baignoire ou une douche: la continuité électrique de la liaison équipotentielle supplémentaire, reliant les éléments conducteurs et les masses des matériels électriques, n'est pas satisfaisante (résistance > 2 ohms).  LES incomplète				
B6.3,1a	Local contenant une baignoire ou une douche: l'installation électrique ne répond pas aux prescriptions particulières appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier – respect des règles de protection contre les chocs électriques liées aux zones).  Eclairage non IP dans salle de bains				
B7.3d	L'installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active nue sous tension accessible.  Dominos apparents				
B8.3.e	Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte, une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente.				

<sup>(1)</sup> Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée.
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée.



### 81, Avenue JF KENNEDY 14360 Trouville-sur-Mer

Rapport n°: 2025-57-DURGET Date: 13/02/2025

(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le n° d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée.

\* Avertissement : la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la localisation que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des dispositifs différentiels. En cas de présence d'anomalies identifiées, consulter, dans les meilleurs délais, un installateur électricien qualifié.

	Détail des informations complémentaires
N° article (1)	Libellé des informations
B11.a3	Il n'y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité < ou égal 30 mA.
B11.b2	Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur.
B11.c2	Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un pults de 15 mm.

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée

	6 – Avertissement par	ticulier
N° article <sub>(f)</sub>	Libellé des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés	Motifs
Aucun		

Autres constatations diverses :

N° article <sub>(1)</sub>	Libellé des constatations diverses	Type et commentaires des constatations diverses
	Aucune	

(1) Référence des constatations diverses selon la norme ou la spécification technique utilisée

### 7 - Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel

Les risques liés à une installation électrique dangereuse sont nombreux et peuvent avoir des conséquences dramatiques. Ne vous fiez pas à une installation électrique qui fonctionne. L'usure ou des modifications de l'installation ont pu rendre votre installation dangereuse. Les technologies et la réglementation évolue dans ce domaine régulièrement. Une installation en conformité il y a quelques années peut donc présenter des risques.

Voici quelques règles (non exhaustives) à respecter :

- faite lever les anomalies, indiquées dans ce rapport, par un professionnel qualifié, dans le cadre d'une mise en sécurité de l'installation
- ne jamais intervenir sur une installation électrique sans avoir au préalable coupé le courant au disjoncteur général (même pour changer une ampoule),ne pas démonter le matériel électrique type disjoncteur de branchement,
- faire changer immédiatement les apparells ou matériels électriques endommagés (prise de courant, interrupteur, fil dénudé).
- ne pas percer un mur sans vous assurer de l'absence de conducteurs électriques encastrés,
- respecter, le cas échéant, le calibre des fusibles pour tout changement (et n'utiliser que des fusibles conformes à la réglementation),
- ne toucher aucun appareil électrique avec des mains mouillées ou les pieds dans l'eau,
- ne pas tirer sur les fils d'alimentation de vos appareils, notamment pour les débrancher
- Ilmiter au maximum l'utilisation des rallonges et prises multiples,

Numéro de dossier : O-Dos - Page 4 sur 9



### 81, Avenue JF KENNEDY 14360 Trouville-sur-Mer

Rapport n°: 2025-57-DURGET Date: 13/02/2025

- manœuvrer régulièrement le cas échéant les boutons test de vos disjoncteurs différentiels,
- faites entretenir régulièrement votre installation par un électricien qualifié.

Lorsqu'une personne est électrisée, couper le courant au disjoncteur, éloigner la personne électrisée inconsciente de la source électrique à l'aide d'un objet non conducteur (bois très sec, plastique), en s'isolant soi-même pour ne pas courir le risque de l'électrocution en chaîne et appeler les secours.

### Validation

Le diagnostic s'est déroulé sans déplacement de meubles et sans démontage de l'installation. Notre visite porte sur les parties de l'installation visibles et accessibles.

En cas de présence d'anomalies, nous vous recommandons de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien qualifié, les travaux permettant de lever au moins les anomalies relevées

Nous attirons votre attention sur le fait que votre responsabilité en tant que propriétaire reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'installation, contrôlée ou non. Nous vous rappelons que notre responsabilité d'opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement vérifiés et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l'installation.

Dates de visite et d'établissement de l'état Visite effectuée le : 29/01/2025

Etat rédigé à TROUVILLE SUR MER, le 13/02/2025

Signature de l'opérateur (et cachet de l'entreprise)

Patrice MARAIS Diagnostic

81, Avenue H KENNED

Mail patricemaraisdiag@gmail.com

5.5

RCS Lisieux : 880 179 528

Nom et prénom de l'opérateur : LE BRUN Alexandre

Mail patricemaraisdiag@gmail.com RCS Lisieux : 880 179 528 Numéro de dossier : O-Dos - Page 5 sur 9



### 81, Avenue JF KENNEDY 14360 Trouville-sur-Mer

Rapport n°: 2025-57-DURGET Date: 13/02/2025

### 8 - Explications détaillées relatives aux risques encourus

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées

### Appareil général de commande et de protection (1(1) / B1(2)) :

cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.

### Dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation (2(1) / B2(2)) :

ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique. Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

### Prise de terre et installation de mise à la terre $(2^{(1)} / B3^{(2)})$ :

ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte. L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

### Dispositif de protection contre les surintensités (3(1) / B4(2)):

les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.

### Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche (4(1) / B5(1)) :

elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

### Conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche $(4^{(1)} - B6^{(2)})$ :

les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

### Matériels électriques présentant des risques de contact direct (5(1) - B7(2)) :

les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

### Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage $(6^{(1)} - B8^{(2)})$ :

ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

### Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives (P1, P2<sup>(1)</sup> - B9<sup>(2)</sup>) :

lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.

### Piscine privée ou bassin de fontaine (P3(1) - B10(2)):

les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de choes électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain forsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

### Informations complémentaires (IC(1) - BII(2)):

### Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrique :

l'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique, etc.) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

### Socles de prise de courant de type à obturateurs :

l'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution.

Socles de prise de courant de type à puits :




81, Avenue JF KENNEDY 14360 Trouville-sur-Mer

Rapport n°: 2025-57-DURGET Date: 13/02/2025

la présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.

- (1) Référence des anomalies, installations particulières et informations complémentaires selon l'arrêté du 28/09/2017
- (2) Correspondance des anomalies et informations complémentaires selon la norme FD C 16-600

### **Photos**





81, Avenue JF KENNEDY 14360 Trouville-sur-Mer

Rapport nº: 2025-57-DURGET Date: 13/02/2025

Certificat de compétence



threphosiscs manahitiers. La certification de compétence de personnes physiques est attribute par ABCIDIA CERTIFICATION à

### LE BRUN Alexandre

sous le numéro 21-1460

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

Amiante caracaca

Prise d'effet : 13/10/2021

Validité: 12/10/2028

Prise d'effet : 13/10/2021

Anéla du 2 juilet 2018 délateur ari les crétices de certécation des operateurs de diagnostic technique

Artitó da 2 puillet 2018 définissav à les crédices du certécation don apérateurs de diagnostic technique

Valldité: 12/10/2028

Antio du 2 juillet 2018 détaissant fou critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

DPE astalist

Prise d'ellet : 10/12/2021

Validité: 09/12/2028

Prise d'ellet : 10/12/2021

Arrête du 2 juillet 2018 définisses/alles croères de certécation des opérateurs de despossée technique.

Validité: 09/12/2028

Prise d'effet : 13/10/2021 Anith de 2 juillet 1018 diffn'es art tes centres de centres on des aptenteurs de despressio technique. Validité: 12/10/2028

Electricité

Prise d'effet : 10/12/2021

Validité: 09/12/2028

Antito de 2 poses 2018 del mise a river continen de contentam des colorators de dispresso technique.

21-1460 - v2 - 10/12/2021



MATTER DELMAY Véronique DELMAY

Control of the second of the s

81, Avenue JF KENNEDY - 14360 Trouville-sur-Mer

- Tel o6 48 91 32 87 -Mail patricemaraisdiag@gmail.com RCS Lisieux : 880 179 528 Numéro de dossier : O-Dos - Page 8 sur 9



### 81, Avenue JF KENNEDY 14360 Trouville-sur-Mer

Rapport no: 2025-57-DURGET Date: 13/02/2025

### Attestation d'Assurance

Allianz 📵

Allianz Responsabilité Civile Professionnelle des Diagnostiqueurs Immobiliers

La Compagnie Allianz I.A.R.D., dont le siège social est sis 1, Cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX atteste que :

EURL LE BRUN MARAIS DIAGNOSTIC 81 AVENUE JOHN F, KENNEDY 14360 TROUVILLE SUR MER

est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité Civile portant les références 60885903, ayant pris effet le 06.01.2020. Ce contrat a pour objet de :

- satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n° 2005 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n° 2006 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R 271- 1 à R 212- 4 et L 271- 4 à L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subtéquents:
- garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir;

Diagnostiqueur technique immobilier déclarant effectuer les diagnostics règlementaires suivants :

- Constat de Risque d'exposition au plomb (CREP)
- Etat relatif à la présence de termites
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Diagnostic de performance énergétique (DPE)
- Etat des risques naturels miniers et technologiques (ERNMT)
- Document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif
- Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante
- Information sur la présence d'un risque de présence de mérules
- Loi Carrez
- Loi Boutin
- · État parasitaire (vrillettes, lyctus, etc)
- Diagnostic Technique Amiante (DTA)
- Contrôle périodique amiente norme NF X46 · 020
- · Constat de Risque d'exposition au plomb (CREP)
- Etat relatif à la présence de termites
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Diagnostic de performance énergétique (DPE)
- Etat des risques naturels miniers et technologiques (ERNMT)
- Document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif
- Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante
- · Information sur la présence d'un risque de présence de mérules
- Audit énergétique réalisé dans le cadre du DPE et à l'occasion de la vente d'une maison ou d'un immeuble étiqueté F ou G, conformément à la Loi n° 2021-1104 du 22/08/2021 et textes subséquents

La présente attestation est valable du 01.01.2024 au 31.12.2024.

Le présent document, établi par Allianz, a pour objet d'attesfer l'existence d'un contrat.

Il ne constitue pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager Allianz au delà des conditions et limites du contrat auquel il se réfère,

Les exceptions de garanties opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliations, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances...)

Toute adjonction nutre que les cachets et signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Lyon le 26/12/2023 Pour Aliianz

Alfanz W.D. – Entreprise régie par le Code des assurances. Société anonyme au cepital de 591,567,200 euros - Siège social 1, Cours Michelot – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX: 542 110 291 RCS Paris Page I sur I



N° de dossier :

2025-57-DURGET

### Patrice MARAIS Diagnostics

### 81, Avenue JF KENNEDY 14360 Trouville-sur-Mer

Rapport n°: 2025-57-DURGET Date: 29/01/2025

### CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)

Décret 2006-474 du 25 avril 2006 – arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

L'auteur du constat précise si l'identification des revêtements contenant du plomb dans les immeubles d'habitation construits avant le 1er janvier 1949 est réalisée : - dans le cas de la vente d'un bien en application de l'article L. 1334-6 du code de la santé publique. Dans ce cas, le CREP porte uniquement sur les revêtements

privalifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au togement (volet, portali, grille, balcon, etc...);
- dans le cas de la mise en location de parties privalives en application de l'article L. 1334-7 du code de la santé publique. Dans ce cas, le CREP porte uniquement sur les revêtements privalifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portali, grille, balcon, etc...);

sur les revetements privatits à un logement, y compns les revetements extensurs au logement (voiet, portait, grille, batcon, etc...);

- dans le cas de travaux de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements ou hors contexte de travaux, pour les parties communes en application de l'article L. 1334-8 du code de la santé publique. Dans ce cas, le CREP porte uniquement sur les revêtements des parties communes (sans ometire, par exemple, la partie extérieure de la porte palière, etc...).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP. Lorsque le constat porte sur des parties privatives, et lorsque le bien est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.

Date de visite: 29/01/2025 Date du rapport : 29/01/2025

LAYE

	Renseignements relatifs au bien	
Propriétaire	Photo générale (le cas échéant)	Commanditaire
Nom - Prénom : M. DURGET		Nom - Prénom : COMPTABLE DU
Adresse: CHEMIN DE LA PETITE FORET	11	SERVICE DES IMPOTS DE PARTICULIERS DE ST GERMAIN EN LAYE
CP - Ville: 14130 LE FAULQ		Adresse : 22 BOULEVARD DE LA PAIX
Lieu d'intervention : CHEMIN DE LA PETITE FORET 14130 LE FAULQ		CP - Ville : 78100 SAINT GERMAIN EN

	Concerne	1	Nature de la mission	
Ø	Parties privatives	Ø	Avant-vente	Présence d'enfant mineur de - de 6 ans :
	Parties communes		Avant location	Non
			Avant travaux	Occupation du logement : Vide

			Matériel	utilisé			
Appareil à fluorescence X de marque	Date limite d'utilisation de la source	Nature du radionucléide	Activité à la date de chargement	N° Série	Date de chargement de fa source radioactive	ASN n°	Nom de la personne compétente PCR
FONDIS XL 300	31/03/2023	Cd 109	370MBq	RTV-1977-	17/10/2027	T140401	Edward LE BRUN

### Conclusion

Lors de la présente mission, 42 unités de diagnostics ont été contrôlées. Le jour de l'expertise, il n'a pas été repéré des unités de diagnostic, contenant du plomb au dessus du seuil réglementaire (voir tableau de mesures ci-joint).

	TOTAL	NON MESUREES	CLASSE 0	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3
Nombre d'unités de diagnostic / Pourcentage	42/100%	3 / 7.1%	39 / 92.9%	0 / 0.0%	0 / 0.0%	0 / 0.0%

<sup>«</sup> S'il existe au moins une unité de classe 1 ou 2 insérer la phrase sulvante : « Le constat met en évidence la présence de revêtements contenant du plomb à des « S'il existe au moins une unité de classe 1 ou 2 insérer la phrase suivante : « Le conside met en evidence la présence de revelements contents du ficint à des concentrations supérieures ou égale aux seuils définis par les articles L. 1334-8 du Code de la Santé Publique. Le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements reccuvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d'éviter leurs dégradations futures. » « S'il existe au moins une unité de classe 3 insérer la phrase suivante : « Le constat met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures ou égale aux seuils définis par articles L. 1334-7 et L. 1334-8 du Code de la Santé Publique.



### 81, Avenue JF KENNEDY 14360 Trouville-sur-Mer

Rapport nº: 2025-57-DURGET Date: 29/01/2025

En application de l'article L 1334-9 du Code de la Santé Publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée. »

### Sommaire

1.	Synthèse des résultats	2
b.	Classement des unités de diagnostic (cf tableau page 1) Situations de risque de saturnisme infantile Facteurs de dégradation du bâti	3 3 3
2.	Mission	3
	Objectif de la prestation Références réglementaires	3 3
3.	Description du ou des batiments	4
4.	Le laboratoire d'analyse éventuel	5
5.	Tableau récapitulatif des relevés	6
6.	Commentaires sur les informations indiquées	9
b,	Classement des unités de diagnostic Description de l'état de conservation des revêtements contenant du plomb Définition des facteurs de dégradation du bâti	9 9 10
7.	Signatures et informations diverses	11
8.	Schémas	12
9.	Notice d'information	14
10.	Certificat de compétence	15
11.	Attestation d'assurance	

1. Synthèse des résultats

Le jour de l'expertise, il n'a pas été repéré des unités de diagnostic, contenant du plomb au dessus du seuil réglementaire (voir tableau de mesures ci-joint).



### 81, Avenue JF KENNEDY 14360 Trouville-sur-Mer

Rapport nº: 2025-57-DURGET Date: 29/01/2025

### a. Classement des unités de diagnostic (cf tableau page 1)

	TOTAL	NON MESUREES	CLASSE 0	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3
Nombre d'unités de diagnostic / Pourcentage associé	42/100%	3 / 7.1%	39 / 92.9%	0 / 0.0%	0 / 0.0%	0 / 0.0%

### b. Situations de risque de saturnisme infantile

Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic de classe 3	Non	Ĭ
L'ensemble des locaux objets du présent constat présente au moins 20 % d'unités de diagnostic de classe 3	Non	

### c. Facteurs de dégradation du bâti

Plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré	Non
Traces importantes de coulure ou de ruissellement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'un même local	Non
Plusieurs unités de diagnostic d'un même local recouvertes de moisissures ou de tâches d'humidité.	Non

### 2. Mission

### a. Objectif de la prestation

La prestation a pour objectif de réaliser le constat de risque d'exposition au plomb dont le propriétaire doit disposer lors de la vente du bien concerné.

Elle consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements du bien concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les facteurs de dégradation du bâti permettant d'identifier les situations d'insalubrité.

Lorsque le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le constat de risque d'exposition au plomb ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Pour les locaux annexes de l'habitation, seuls ceux qui sont destinées à un usage courant seront examinés.

Nota: Le présent rapport constitue une aide à l'évaluation du risque d'intoxication par le plomb des salariés. Ce dernier reprend la même méthodologie que le CREP (constat des risques d'exposition au plomb). Néanmoins, l'opérateur de repérage aura l'opportunité de repérer les zones homogènes et les matériaux bruts ne seront pas pris en compte dans le comptage des UD (Unités de diagnostic).

### b. Références réglementaires

- Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004,
- Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 relatif aux mesures d'urgence contre le saturnisme prévues aux articles L.32-1 à L.32-4 du Code de la Santé Publique
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 (Article R 1334-11 du Code de la Santé Publique).
- Décret n°2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L 271-6 du code de la Construction et de l'Habitation,
- Articles L 1334-1 à L 1334-12 du Code de la Santé Publique,



### 81, Avenue JF KENNEDY 14360 Trouville-sur-Mer

Rapport nº: 2025-57-DURGET Date: 29/01/2025

Arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l'article
 L. 1334-2 du code de la santé publique,

Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb et au diagnostic du risque

d'intoxication par le plomb des peintures,

 Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification,

- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 (Article L 1334-13 du Code de la Santé Publique),

- Norme NF X46-030 : Diagnostic plomb - Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb.

3. Description du ou des batiments

	DESCRIPTION DU SITE		
	PROPRIETAIRE DU OU DES BATIMENTS		
Nom ou raison sociale	: M. DURGET		
Adresse	: CHEMIN DE LA PETITE FORET		
Code Postal	: 14130		
Ville	: LE FAULQ		
	PERIMETRE DE LA PRESTATION		
Dans le cadre de cette mission, l'in	ntervenant a examiné uniquement les bâtiments auxquels il a pu accéder dans		
les conditions normales de sécurit			
Département	: CALVADOS		
Commune	: LE FAULQ		
Adresse	: CHEMIN DE LA PETITE FORET		
Code postal	: 14130		
Information complémentaire	: Maison		
Référence cadastrale	: Non communiquée(s)		
Lots de copropriété : NC			
And the state of t	LOCAUX VISITES		
Séjour/Culsine			
Salle de bains			
WC			
Personne accompagnant l'opérateur lors de la visite			
	Aucune		
L	ocaux et ouvrages non visites, justifications		
	Aucune		

Commentaires
Aucun

Mail <u>patricemaraisdiag@gmail.com</u> RCS Lisieux : 880 179 528 Numéro de dossier : O-Dos - Page 4 sur 18



### 81, Avenue JF KENNEDY 14360 Trouville-sur-Mer

Rapport n°: 2025-57-DURGET Date: 29/01/2025

### 4. Le laboratoire d'analyse éventuel

Laboratoire	
Nom du laboratoire (nom du contact, adresse,) : Sans objet	



81, Avenue JF KENNEDY 14360 Trouville-sur-Mer

Rapport n°: 2025-57-DURGET Date: 29/01/2025

Tableau récapitulatif des relevés

Etalonnage Séjour/Cuisine													
talonnage	S)	Zone	diagnostic ou èlèment	Substrat	Revêtement apparent	Etat de conservation	Mesure 1 (mg/cm²)	Mesure 2 (ma/cm²)	Mesure 3 (ma/cm²)	Nature de la dégradation	Classement	de on	Obs.
							1.1			)		du bāti	
	<del>                                     </del>	Plafond	Plafond	Platre	Peinture		g	00					
2 Séjour/Cuisine	uisine A		Mur	Plâtre	Peinture		0:0	0.0			) C		
3 Séjour/Cuísine	uísine B		Mur	Plâtre	Peinture		0.0	0.0			) (		
4 Séjour/Cuisine	uisine C		Mur	Platre	Peinture		0.0	0.0			0		
5 Séjour/Cuisine	uisine D		Mur	Platre	Peinture		0.0	0.0					
6 Séjour/Cuisine	uisine //		Sol	Carrelage	11		MM						
7 Séjour/Cuisine		ABCD	Plinthes	Bois	Peinture		0.0	0.0			c		T
8 Séjour/Cuisine	uisine		Fenêtre (intérieur)	Bois			0.0	0.0			0		
9 Sejour/Cuisine	uisine A		Fenêtre (extérieur)	Boís			0.0	0.0			0		
10 Séjour/Cuisine	uisine A		Fenêtre (Cadre)	Bois			0.0	0.0			0		
11 Séjour/Cuisine	uisine A		Porte (extérieur)	Bois			0.0	0.0			0		
12 Séjour/Cuisine	uisine A		Porte (intérieur)	Bois			0.0	0.0			0		
13 Sejour/Cuisine	uisine A		Porte (Cadre)	Bois			0.0	0.0			0		
14 Séjour/Cuisine	uisine A		Fenêtre (intérieur)	Bois			0.0	0.0			0		
15 Séjour/Cuisine	uisine A		Fenêtre (extérieur)	Bois			0.0	0.0			0		
16 Séjour/Cuisine	uisine A		Fenêtre (Cadre)	Bois			0.0	0.0			0		

81, Avenue JF KENNEDY – 14360 Trouville-sur-Mer
- Tel 06 48 91 32 87 –
Mail patricemarisdiag@gmail.com
RCS Lisieux : 880 179 528
Numéro de dossier : 0-Dos - Page 6 sur 18



81, Avenue JF KENNEDY 14360 Trouville-sur-Mer

Rapport n°: 2025-57-DURGET Date: 29/01/2025

	STATE OF THE PROPERTY OF THE P	A THE CONTRACTOR OF STREET											
Z o	Pièces	Zone	Unité de diagnostic ou élément	Substrat	Revetement apparent	Etat de conservation	Mesure 1 (mg/cm?)	Mesure 2 (mg/cm²)	Mesure 3 (mg/cm²)	Nature de la dégradation	Classement	ge Ou	Obs.
	Séjour/Cuísine	æ	Porte (intérieur)	Bois			0.0	0.0		<b>)</b>	0	du bati	
	Séjour/Cuisine	8	Porte (Cadre)	Bois			0.0	0.0			0		
	Séjour/Cuisine	8	Porte (intérieur)	Bois			0:0	0.0			O		
	Séjour/Cuisine	В	Porte (Cadre)	Bois			0.0	0.0			0		
	Salle de bains	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture		0.0	0.0			-		
	Salle de bains	٨	Mur	Plâtre	Peinture		0.0	0.0			o   c		
	Salle de bains	В	Mur	Platre	Peinture		0.0	0.0					
	Salle de bains	O	Mur	Platre	Peinture		0.0	0.0					
	Salle de bains	۵	Mur	Plâtre	Peinture		0.0	0.0			) c		
	Salle de bains	"	Sol	Сапејаде	//		N N						
	Salle de bains	ABCD	Plinthes		Peinture		0.0	0.0			1 0		
	Salle de bains	œ	Fenêtre (intérieur)	Bois			0.0	0.0			, 0		
	Salle de bains	മ	Fenêtre (extérieur)	Bois			0.0	0.0			0		
	Salle de bains	8	Fenêtre (Cadre)	Bois			0.0	0.0			0		
	Salle de bains	മ	Volet (intérieur)	Bois			0.0	0.0			0		
	Salle de bains	٧	Porte (intérieur)	Bois			0.0	0.0			O		
	Salle de bains	A	Porte (Cadre)	Bois			0.0	0.0			0		
	wc	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture		0.0	0.0					
						,	-		_	_	,		_

81, Avenue JF KENNEDY - 14360 Trouville-sur-Mer

- Tel o6 48 91 32 87 Mail patricemarajsdiag@gmail.com
RCS Lisieux : 880 179 528
Numéro de dossier : O-Dos - Page 7 sur 18



### 81, Avenue JF KENNEDY 14360 Trouville-sur-Mer

Rapport n°: 2025-57-DURGET Date: 29/01/2025

<b>Z</b> •	Pièces	Zone	Unité de diagnostic ou élément	Substrat	Revetement apparent	Etat de Conservation	Mesure 1 (mg/cm <sup>-</sup> )	Mesure 2 (mg/cm²)	Mesure 1 Mesure 2 Mesure 3 Nature de la (mg/cm²) (mg/cm²) dégradation	de la Classemeni	Classement degradation Ob	Obs.
35	wc	A	Mur	Plâtre	Peinture		0.0	0.0		0	na can	
36	wc	В	Mur	Platre	Peinture		0.0	0.0		0		Ī
37	wc	၁	Mur	Platre	Peinture		0.0	0.0		0		
38	wc	۵	Mur	Platre	Peinture		0.0	0.0		0		
39	wc	//	Sol	СаттеГаде	//		MN					
40	wc	ABCD	Plinthes	Bois	Peinture		0.0	0.0		0		
14	wc	⋖	Porte (intérieur)	Bois	Peinture		0.0	0.0		0		
42	wc	4	Porte (Cadre)	Bois	Peinture		0.0	0.0		0		
Etalonnage							1.1					

\* Facteurs de dégradation du bâti :

1 : Le plancher ou le plafond menace de s'effondrer ou en tout ou partie effondré
2 : Des traces importantes de coulures, de ruissellement ou d'écoulement d'eau ont été repérées
3 : Des traces de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité ont été repéré

### Tableau de classement des pièces du bâti

Pièce	UD Classe 0	UD Classe 1	UD Classe 2	UD Classe 3	Non Mesuré
Séjour/Cuisine	%0'56 / 61	0/0.0%	0 / 0.0%	0.0/0	1/5.0%
Salle de bains	12 / 92.3%	%0.0 / 0	%0.0 / 0	%0.0/0	117.7%
WC	%6.88/8	0 / 0.0%	0 / 0.0%	0 / 0.0%	1/11.1%

81, Avenue JF KENNEDY - 14360 Trouville-sur-Mer

Mail patricemarnisdiag@gmail.com RCS Lissieux : 88o 179 528 Numéro de dossier : O-Dos - Page 8 sur 18 - Tel o6 48 91 32 87 -



### 81, Avenue JF KENNEDY 14360 Trouville-sur-Mer

Rapport nº: 2025-57-DURGET Date: 29/01/2025

### 7. Commentaires sur les informations indiquées

### a. Classement des unités de diagnostic

Le classement de chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement en fonction de la concentration en plomb et de la nature des dégradations est établi conformément au tableau suivant :

CONCENTRATION EN PLOMB	TYPE DE DEGRADATION	CLASSEMENT
< SEUILS		0
	Non dégradé ou non visible	1
> SEUILS	Etat d'usage	2
	Dégradé	3

### Légende:

- 1 et 2 Le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements afin d'éviter leur dégradation future.
- 3 -Le propriétaire doit :
  - o Procéder aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants.
  - o Communiquer le constat aux occupants de l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné et à toute personne physique ou morale appelée à faire des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble. Cette communication consiste à transmettre une copie complète du constat, annexes comprises.
  - b. Description de l'état de conservation des revêtements contenant du plomb

L'état de conservation des revêtements contenant du plomb est décrit par la nature des dégradations observées. Pour décrire l'état de conservation d'un revêtement contenant du plomb, l'auteur du constat a le choix entre les 4 catégories suivantes :

- Non visible : si le revêtement contenant du plomb (peinture par exemple) est manifestement situé en dessous d'un revêtement sans plomb (papier peint par exemple), la description de l'état de conservation de cette peinture peut ne pas être possible ;
- Non dégradé
- Etat d'usage, c'est à dire présence de dégradations d'usage couramment rencontrées dans un bien régulièrement entretenu (usure par friction, traces de chocs, micro fissures...): ces dégradations ne génèrent pas spontanément des poussières ou des écailles;
- Dégradé, c'est à dire présence de dégradations caractéristiques d'un défaut d'entretien ou de désordres liés au bâti, qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles (pulvérulence, écaillage, cloquage, fissures, faïençage, traces de grattage, lézardes).

RCS Lisieux : 880 179 528 Numéro de dossier : O-Dos - Page 9 sur 18



### 81, Avenue JF KENNEDY 14360 Trouville-sur-Mer

Rapport n°: 2025-57-DURGET Date: 29/01/2025

### c. Définition des facteurs de dégradation du bâti

	LEGENDE
Absence de facteur de dégradation	0
Présence d'au moins 50 % d'unités de diagnostic de classe 3 dans un même local	1
Présence d'au moins 20 % d'unité de diagnostic de classe 3 dans l'ensemble des locaux	2
Présence d'au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré	3
Présence de traces importantes de coulures ou de ruissellement ou d'écoulement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'un même local	4
Présence de plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de moisissures ou de nombreuses tâches d'humidité	5

RCS Lisieux : 88o 179 528 Numéro de dossier : O-Dos - Page 10 sur 18



### 81, Avenue JF KENNEDY 14360 Trouville-sur-Mer

Rapport n°: 2025-57-DURGET Date: 29/01/2025

### 8. Signatures et informations diverses

Je soussigné, LE BRUN Alexandre, déclare ce jour détenir la certification de compétence délivrée par pour la spécialité : CREP PLOMB.

Cette information et vérifiable auprès de :

Je soussigné, LE BRUN Alexandre, diagnostiqueur pour l'entreprise dont le siège social est situé à . Atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271.6 du code de la construction et de l'habitation. J'atteste également disposer des moyens en matériel nécessaires à l'établissement des constats et diagnostics composant le dossier. Je joins en fin de rapport mes états de compétences par la certification et mon attestation d'assurance.

Transmission du constat à l'A.R.S.: Une copie du CREP est transmise sous 5 jours à l'Agence Régionale de la Santé du département d'implantation du bien expertisé si au moins un facteur de dégradation du bâti est relevé (en application de l'article R. 1334-10 du code de la santé publique), l'auteur du présent constat informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement.

Intervenant: LE BRUN Alexandre

Fait à : Trouville sur mer

Le: 29/01/2025

Signature:

Patrice MARAIS Diagnostic 81, Avanue Ja Kennedy 14360 Houville sur Mer

Mall particematalediagennail.com

RCS Listeux : 880 179 528

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

### Validité du rapport

Durée de validité : 1 an à compter de la date de visite, soit jusqu'au Pas de durée de validité

Conformément à l'article R 271-5 du Code de la Construction et de l'Habilation, la validité du présent rapport est limitée à moins de 1 an (sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L 271-5) par rapport à la date de promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie de l'immeuble bâti objet du présent rapport ; la date d'établissement du rapport étant prise en référence.

### Pièces jointes :


Néant




81, Avenue JF KENNEDY 14360 Trouville-sur-Mer

Rapport n°: 2025-57-DURGET Date: 29/01/2025

### 9. Schémas






Mail patricemaraisdiag@gmail.com RCS Lisieux : 880 179 528 Numéro de dossier : O-Dos - Page 12 sur 18



81, Avenue JF KENNEDY 14360 Trouville-sur-Mer

Rapport n°: 2025-57-DURGET Date: 29/01/2025





### 81, Avenue JF KENNEDY 14360 Trouville-sur-Mer

Rapport n°: 2025-57-DURGET Date: 29/01/2025

### 10. Notice d'information

Annexe II de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb Cette note fait partie intégrante du rapport auquel elle est jointe

Si le logement que vous vendez, achetez, ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

 Le constat de risques d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !

- La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelé saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;

- S'll se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;

- S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigls après les avoir touchés.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- Surveiller l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent ;

Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

- Evitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

 Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates;

Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés;

Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

- Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;

- Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites INTERNET des ministères chargés de la santé et du logement.

Numéro de dossier : O-Dos - Page 14 sur 18



81, Avenue JF KENNEDY 14360 Trouville-sur-Mer

Rapport n°: 2025-57-DURGET Date: 29/01/2025

### 11. Certificat de compétence



immobiliers

Electricité

La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

### LE BRUN Alexandre

sous le numéro 21-1460

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers sulvantes :

Prise d'effet : 13/10/2021 Validité: 12/10/2028 Artife de 12 pullet 2018 defents and his cratices describication describerars de diagnostic technique Priso d'effet : 13/10/2021 Validité: 12/10/2028 Amlante averageton Artità da 2 juilet 5018 défaissant les créères de certinason des apériteurs de disgonssa technique. Validité: 09/12/2028 Prise d'effet : 10/12/2021 Artété du 2 junt 2018 difinissant les créties de certification des consideras de diagnostic technique. Gaz Prise d'ellet : 10/12/2021 Autès du 2 pillet 2018 delles sant les critics de critication des critication de critication de despressions de despressions de despressions de critication des critications de la critication de la Validité: 09/12/2028 Validité: 12/10/2028 Prise d'effet : 13/10/2021 CREP Prise d'offet : 13/10/2021
Antès du 2 paies 2018 defens ser les estes et elent est celècator des epérecues de despossée tectorque.

Prise d'effet : 10/12/2021

21-1460 - v2 - 10/12/2021

Validité: 09/12/2028



Véronique DELMAY
Gorijoonare des certires
(ANHIDIAT)



### 81, Avenue JF KENNEDY 14360 Trouville-sur-Mer

Rapport n°: 2025-57-DURGET Date: 29/01/2025

### Attestation d'Assurance

Allianz (II)

### Allianz Responsabilité Civile Professionnelle des Diagnostiqueurs Immobiliers

La Compagnie Allianz I.A.R.D., dont le siège social est sis 1, Cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX atteste que :

**EURL LE BRUN MARAIS DIAGNOSTIC 81 AVENUE JOHN F. KENNEDY** 14360 TROUVILLESUR MER

est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité Civile portant les références 60885903, ayant pris effet le 06.01.2020. Ce contrat a pour objet de :

- satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n° 2005 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n° 2006 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R 271-1 à R 212-4 et L 271-4 à L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes
- subséquents;
   garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité cirile professionnelle qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir :

Diagnostiqueur technique immobilier déclarant effectuer les diagnostics règlementaires suivants :

- · Constat de Risque d'exposition au plomb (CREP)
- Etat relatif à la présence de termites
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- · Diagnostic de performance énergétique (DPE)
- Etat des risques naturels miniers et technologiques (ERNMT)
- Document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif
- Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante
- Information sur la présence d'un risque de présence de mérules
- Loi Carrez
- Loi Boutin
- État parasitaire (vrillettes, fyctus, etc)
- Diagnostic Technique Amiante (DTA)
- Contrôle périodique amiante norme NF X46-020
- . Constat de Risque d'exposition au plomb (CREP)
- Etat relatif à la présence de termites
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Diagnostic de performance énergétique (DPE)
- Etat des risques naturels miniers et technologiques (ERNMT)
- · Document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif
- Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante
- Information sur la présence d'un risque de présence de mérules
- Audit énergétique réalisé dans le cadre du DPE et à l'occasion de la vente d'une maison ou d'un immeuble étiqueté Fou G, conformément à la Loi nº 2021-1104 du 22/08/2021 et textes subséquents

La présente attestation est valable du 01.01.2024 au 31.12.2024.

Le présent document, établi par Allianz, a pour objet d'attester l'existence d'un contrat.

Il ne constitue pas une présomption d'application des garantics et ne peut engager Allianz au-delà des conditions et limites du contrat auquel il se réfère.

Les exceptions de garanties opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliations, milité, régle proportionnelle, exclusions, déchéances...) Toute adjonction nutre que les exchets et signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Lyon le 26/12/2023 Pour Allianz

> niment (Summinger) Control annies Control Same

All sant UASD — Entreprise règie par le Code des assurances.
Société ancayme au capital de 991.957,200 euros - Siège social I., Cours Michelet — CS 30051 — 92076 PASIS LA DUFENSE CEDEX; 542 110 291 RCS Paris

Page 1 sur 1



81, Avenue JF KENNEDY 14360 Trouville-sur-Mer

Rapport nº: 2025-57-DURGET Date: 29/01/2025



Fabrication, Distribution Assistance technique Maintenance d'équipements scientiliques

Thermofisher

starition at postariament

nerend rezerbiter betreit bereit bereit mechaniser Center

01.03 2011

Maximum Usage Time for Cd-109 Sources in Thermo Scientific Nilon XRF Analyzers

To Whom It May Concern

With regard to the instrument performance of Cd-109 feetope source based handheld Thermo Scientific Niton XRF analyzers designed for lead-in-paint applications we state the following:

Based on the established physical half-life of Cd-109 of 482.0 days, the maximum use for n Cd-109 source is determined by the minimum remeining activity for a useful analysis time with statistically acceptable signal to noise ratios, which is 75 MBq

- For an analyzer with a Cd-109 source with an initial activity of 370 MBq this limit is reached after 36 months.
- For an analyzer with a Cd-109 source with an initial activity of 1480 MBq this limit is reached after 64 months.

These limits are independent of the actual use of the Instrument. The clock for the decay of the route starts with the pseambly of the source. With the decay of the source the actual analysis the necessary to acquire enceraged analysis data increases at least typicontends. To mainst the end of the file for the source the signal-to-noise ration decreases even further because the excitations notice sources become more dominant. At an activity below 75 MBq the required manipulations increase to the levels which mainst the instrument improvided for the application. At very low activities also other sources of error deminish the procision and accuracy of the results.

The stated maximum usage times of \$6 (370 MBq source) and 64 months (1480 MBq source) prior to the inevitable resourcing are simply based on physical constants and laws. Past these usage periods the units become practically usedess within only few weeks. The maximum resourcing intervals should therefore to exhibite only developed. The proper parkymance characteristics the analyzer.

Assuming that an analysis is performed with a triton analyser on a sample containing it motom? of lead, we state the following:

Beyond the time limits stated above (i.e. : 38 months or 64 months depending on the initial activity of the source), we cannot guarantee that the analysis described above can be performed with an once smaller than +1-0.1 mg/cm² with a confidence interval of 95% (2a)

in kin

Dr. Bjorn Manue Steephtotisgos Egyption 2000 Microse General Manager Till 447-24-351 (2011-15-24) Disector Technical Support and Applications Radiation Safety Officer

n Europe Greite fan Hallacen ist in 186 gin Gelegge Oppos fan Hallacen ist in 1820 gin Lover fan eargeferstein in se

Sucretificater De Cod House, Do Byrnellika Januar V. Code Processon de Lank

Entorting Section of Control of C



Fondis Electronic 26, avenue Duguay Trouin, entrée D - C5 60507 78761 Voisins-le-Bretonneux Cedex Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30 Fax: +33 (0)1 30 57 33 25 E-mail: Info@fondiselectronic.com Site: https://www.physitek.fr



5AS au capital de 2 500 000 6 · Siret 428 583 637 00031 · APE 4652Z ~ N° TVA : FR 15 428 583 637 ~ Lieu de juridiction : Versailles.

RCS Lisieux : 880 179 528 Numéro de dossier : O-Dos - Page 17 sur 18



### 81, Avenue JF KENNEDY 14360 Trouville-sur-Mer

Rapport n°: 2025-57-DURGET Date: 29/01/2025



Fabrication, Distribution Assistance technique Maintenance d'équipements scientifiques

Traduction du document ThermoFisher Scientific du 1er mars 2011 signé par Dr. Björn Klaue

Usage maximal des sources Cd-109 dans les analyseurs de fluorescence X portables Niton

tions de leur A

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Thermo Scientific Niton pourvus d'une source isotoplque Cd-109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants : Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 Jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est déterminée par l'activité résiduelle minimale pour une durée d'analyse utile avec des ratios signal/bruit statistiquement acceptables, soit 75 MBq.

- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de <u>370 MBq</u> cette valeur limite est atteinte après <u>36 mois</u>.
- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 1480 MBq cette valeur limité est atteinte après <u>64 mois</u>.

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour ecquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroit même plus viet car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 75 MBq fes temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Ces durées d'utilisation maximales de 36 (source 370 MBq) et 64 mois (source 1480 MBq) avant un inévitable remplacement de la source sont simplement basées sur des lois et des constantes physiques. Au delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Si l'on considère une analyse réalisée avec un analyseur Niton sur un échantillon contenant 1 mg/cm² de plomb nous statuons que :

Pendant cette durée l'appareil garantit que 95 % des résultats de mesures réalisées sur un échantillon standardisé de concentration voisine de 1 mg/cm², sont comprises dans un intervalle : [valeur cible  $\sim 0.1$  mg/cm²; valeur cible + 0.1 mg/cm²].

Au-delà des durées limites mentionnées précédemment (soit 36 ou 64 mois selon l'activité initiale de la source) nous ne pouvons garantir que l'analyse définie ci-dessus puisse être réalisée avec une erreur inférieure à 10,1 mg/cm² dans un intervalle de confiance de 95% (20).

### Nom de la société : LEBRUN MARAIS DIAGNOSTIC

Modèle de l'analyseur : XLP
Numéro de série analyseur : 26213
Numéro de série de la source : RTV-1784-23
Activité de la source (Mbq) : 902
Date d'origine de la source : 31/03/2023
Date de fin de validité de la source : 17/10/2027



Fondis Electronic
26, avenue Duguay Travim,
entrée D - CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tét.: +33 (0|1 34 52 10 30 Fax: +33 (0|1 30 57 33 25 E-mail: info@fondisetectronic.com Site: https://www.physitek.fr



SAS au capital de 2 500 000 C - Sirét 428 583 637 00031 - APE 4652Z - Nº TVA : FR 15 428 583 637 - Licu de juridiction : Versaitles.



81, Avenue JF KENNEDY 14360 Trouville-sur-Mer

Rapport n°: 2025-57-DURGET Date: 29/01/2025


### VILLE de LE FAULQ

Sise DE LA PETITE FORET 14130 LE FAULQ

Superficie: 42.25 m²

### PLAN DE DISTRIBUTION DE PIECES

Non cotés et non contractuel





81, Avenue JF KENNEDY 14360 Trouville-sur-Mer

