

SCI \*\*

PAR MAITRE GOMBART DOROTHEE  
12 RUE ARISTIDE BRIAND  
14100 LISIEUX

**Objet** : Rapport du contrôle de branchement au réseau d'assainissement collectif.

**Type** : Mutation

**Dossier** : Llc4392

**Logement** : Appartement / Locatif / Non vacant

**Agent de contrôle** : Julien TROCHON

Madame, Monsieur,

Conformément à la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques du 30 Décembre 2006 et au Code de la Santé publique, relatif au contrôle des raccordements au réseau public, notre Service Assainissement Collectif a effectué la vérification de vos installations le **04/04/2023** en présence de Madame GOMBART DOROTHEE (HUISSIER DE JUSTICE), à l'adresse suivante :

**12 RUE VICTOR HUGO  
ETG 1  
14100 LISIEUX**

Ce contrôle a été réalisé à la fois, sur la base d'indications données par le propriétaire ou de son représentant et du bon écoulement des eaux usées et pluviales jusqu'à leur réseau respectif (test hydraulique au colorant). Les informations recueillies par notre Service lors de l'inspection de vos installations entraînent l'émission des avis suivants :

*Collecte des eaux usées :* **CONFORME**

*Collecte des eaux pluviales :* **CONFORME**

**Collecte des eaux usées : CONFORME**

Installation	Localisation	Raccordement
<i>Salle de bain</i>	<i>1<sup>er</sup> Etage</i>	Réseau d'eaux usées
<i>W.C</i>	<i>1<sup>er</sup> Etage</i>	Réseau d'eaux usées
<i>Cuisine</i>	<i>1<sup>er</sup> Etage</i>	Réseau d'eaux usées
<i>Lave-linge</i>	<i>1<sup>er</sup> Etage</i>	Réseau d'eaux usées

**Collecte des eaux pluviales : CONFORME**

Installation	Localisation	Raccordement
<i>2 Gouttières</i>	<i>Devant l'immeuble</i>	Réseau d'eaux pluviales
<i>2 Gouttières</i>	<i>Derrière l'immeuble</i>	Réseau d'eaux pluviales

**Branchement et réseaux :**

Présence d'une boîte de branchement : *Non*

Présence d'un siphon disconnecteur : *Non*

Présence d'un poste de refoulement : *Non*

Utilisation d'eaux pluviales pour les installations sanitaires : *Non*

*En cas de vente immobilière, ce rapport doit être mis à la disposition de toutes les parties intéressées. La durée de validité de ce rapport est de 3 ans. **Toute modification postérieure de l'installation ou du bien immobilier annule ce contrôle.***

Mes services restent à votre disposition pour tout complément d'information et je vous prie de croire, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

**Par délégation, pour le Président**



**Sandrine PETIT**

**Directrice des Cycles de l'Eau de la  
Communauté d'Agglomération Lisieux Normandie**


## Schéma de principe des installations

Dossier : Llc4392

Type : Mutation

Réf cadastrale : AC 116

SCI \*\* 12 RUE VICTOR HUGO ETG 1 14100 LISIEUX



### Légende :

RESEAU EAUX USEES (EU)

-  Regard de visite EU
-  Colonne descendante EU
-  Siphon disconnecteur
-  Siphon de sol EU

RESEAU EAUX PLUVIALES (EP)

-  Regard de visite EP
-  Descente de gouttières EP
-  Grille avaloir au sol EP
-  Siphon de sol EP

Les chiffres en exposant correspondent aux étages de l'immeuble.

**EAUX SUD PAYS D'AUGE**

CS 14185 – 189 Boulevard Herbert Fournet – 14100 LISIEUX  
Tel. : 02 31 31 88 39 – Courriel : eauxsudpaysdauge@agglo-lisieux.fr